

本次 35kV 抱由站消缺工作，需采购挡板、带电显示器等物资，物资必须符合现场使用工作按技术要求执行，同时提供 13%税率的增值税发票，与安装技术人员指导，必要时安排人员到现场指导。

提供营业执照、法定代表人身份证明等复印件（均须加盖公章）。

项目名称	项目类别	概算金额(元)	最高限价(元)	服务期	项目概况及采购依据	采购内容	单位	数量	概算单价(元)
海南电网有限责任公司三亚变电运检分公司 35kV 抱由站 10kV#1PT 柜体故障（电压互感器配套消谐器、小车等）采购	货物	6530	6530	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障，外绝缘柱体表面有裂纹，需更换。小车烧毁，开关柜附件损坏严重；缺陷编号：QX072320260306-00052；	10kVPT 隔离小车	个	1	6530
	货物	2040	2040	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障，外绝缘柱体表面有裂纹，需更换。小车烧毁，开关柜附件损坏严重；缺陷编号：QX072320260306-00052；	带电显示装置	个	3	680
	货物	60	60	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障，外绝缘柱体表面有裂纹，需更换。小车烧毁，开关柜附件损坏严重；缺陷编号：QX072320260306-00052；	柜内照明灯	个	1	60
	货物	960	960	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障，外绝缘柱体表面有裂纹，需更换。小车烧毁，开关柜附件损坏严重；缺陷编号：QX072320260306-00052；	上下隔离挡板	个	2	480
	货物	780	780	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障，外绝缘柱体表面有裂纹，需更换。小车烧毁，开关柜附件损坏严重；缺陷编号：QX072320260306-00052；	隔离挡板拉杆	个	2	390

	货物	150	150	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障, 外绝缘柱体表面有裂纹, 需更换。小车烧毁, 开关柜附件损坏严重; 缺陷编号: QX072320260306-00052;	下柜门玻璃挡板	个	1	150
	货物	1380	1380	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障, 外绝缘柱体表面有裂纹, 需更换。小车烧毁, 开关柜附件损坏严重; 缺陷编号: QX072320260306-00052;	支撑绝缘子	个	3	460
	货物	4560	4560	45 天	35kV 抱由站 10kV#1PT 本体故障, 外绝缘柱体表面有裂纹, 需更换。小车烧毁, 开关柜附件损坏严重; 缺陷编号: QX072320260306-00052;	静触头	个	6	760