

110kV 九所站 3502 开关、通什站 3501 开关、保亭站 3501 开关、35kV 育才站保隆育线、35kV 毛阳站英毛线和毛阳线开关开关与 CT 为硬连接，不符合技术规范书要求（软连接铜编织线）生产缺陷消除工作，需要采购软连接铜编织线便于现场设备消缺，采购物资必须符合现场使用条件。按技术要求执行，同时提供 13%税率的增值税发票，与安装技术人员指导，提供营业执照、法定代表人身份证明等复印件（均须加盖公章）。