

2.调整福山2出线分支管母布置,避免与福山1出线分支管母距离过近导致同停。

