

贵州电网贵龙创新发展有限责任公司 2026-2028 年

厨房油烟管道清洗保洁服务技术规范书

一、项目信息

贵州电网贵龙创新发展有限责任公司厨房油烟管道清洗保洁服务包含贵龙公司员工食堂、贵龙饭店餐饮厨房。具体项目：运水烟罩、运水烟罩风管、防火篦子、排烟风机、运水风机、外墙垂直竖管、油烟净化设备、烟道过滤箱、厨房灶台，施工区域墙地面、接油盘安装、垂直竖管检修固定螺丝和支架的牢固程度、疏通运水管路等。

二、清洗要求

- 1、清洗保洁次数：贵龙饭店餐饮厨房每季度清洗一次；贵龙公司员工食堂每半年清洗一次。
- 2、清洗保洁时间：选择避开公司厨房、食堂开餐的高峰时间，最终确定清洗时间以需求方通知为准。
- 3、烟罩、运水烟罩风管、防火篦子清洗后 99%以上见到不锈钢原有的内壁色，不残留块状油污。
- 4、灶台表面清洗保洁结束后，做到表面无油污，光亮整洁。
- 5、排油烟风机叶轮达到表面 98%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。
- 6、油烟净化器清洗保洁后，电磁场无残留油垢，箱体内部无沉淀油污。
- 7、清洗保洁过程中必须拍照留视频作为施工证明。

- 8、变口两端清洗完后，98%以上能见不锈钢底色。
- 9、软连接清洗保洁中，保证帆布完整性，并保证帆布外部内部无残留油污。
- 10、排烟管道清洗保洁达到 95%以上能见度。
- 11、厨房所有设备清洗保洁工作完成后：烟罩表面用不锈钢光亮剂养护，厨房地面、地沟保持干净，不残留施工产生的油污，并配专用的消毒液进行消毒处理。
- 12、清洗保洁标准按照国家油烟系统清洗标准清洗，并出据清洗前中后报告。
- 13、清洗保洁明细如下图（图片仅供参考）：

油烟管道清洗保洁明细表

序号	清洗位置		项目名称	技术参数或要求	单位	数量	现场参考图片
1	贵龙 公司 员工 食堂	厨房	集成烟罩	含烟罩副管、防火篦子、运水风机，主烟罩出口位置平行管道清洗打胶，以及灶脚锅边的清洗。净化器清洗含油盘。	米	4.3	
			防火板		米	4.3	
			副烟管		米	8	
		外围	油烟净化器		台	1	
			油烟风机		台	1	
2	贵 龙 饭 店 餐 饮 厨 房	炒菜间	集成烟罩	含烟罩副管、防火篦子、运水风机，主烟罩出口位置平行管道清	米	10.8	
			防火板		米	10.8	
		面点间	集成烟罩	洗打胶，以及灶脚锅边	米	6.2	
			防火板		米	6.2	

		凉菜间	集成烟罩	的清洗。净化器清洗含油盘。	米	4.5	
			防火板		米	4.5	
		明挡间	集成烟罩		米	3.5	
			防火板		米	3.5	

三、结算方式：按清洗保洁数量*单价据实结算。

四、供应商需对现场踏勘的，可与贵龙公司各项目点负责人联系：

1、贵龙公司员工食堂：

联系人：杨俊英-13985514164

2、贵龙饭店餐饮厨房：

联系人：蒲荣康-13985189932

地址：贵州省贵阳市南明区瑞金南路 372 号