


送变电办公楼墙体、防盗网安全隐患排查统计

序号	存在安全隐患	楼层/房号	备注
1	1. 防盗网生锈、易断。 2. 楼层洗手间吊顶脱落。	1. 402、403、501、502、505、507、603、604、609房间。 2. 3、5、6楼层洗手间。	
2	1. 逃生通道墙体多处脱落。 2. 楼梯墙体、顶部爆钢筋。	1. 楼层逃生通道1-8楼 2. 楼层逃生通道7-8楼。	
3	1. 办公楼后墙墙体脱落。	1. 2、3、5楼。	
4	1. 排水孔堵塞。	1. 1楼蓄水池排水孔。	
单位：海南送变电工程有限公司		排查人： 	



2024.3.11.