

本次 35 kV 抱由站 10 kV #1PT 间隔（电压互感器）破损更换消缺工作按技术要求执行，同时提供 13% 税率的增值税发票，与安装技术人员指导，提供营业执照、法定代表人身份证明等复印件（均须加盖公章）。







